



## XF-MH07X86

### 主要参数

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 倍率     | 0.7                          |
| 物方视野   | Φ15.7mm                      |
| 像方视野   | Φ11mm                        |
| 工作距离   | 86mm ± 3%                    |
| 景深     | 1.4mm                        |
| 光圈     | F7                           |
| 分辨力    | 6.6 μm                       |
| 像方MTF  | >0.3@135lp/mm                |
| 光学畸变   | <0.065%                      |
| 测量范围:  |                              |
| 2/3'   | 8.45 × 7.07    12.1 × 10.1mm |
| 1/1.8' | 7.2 × 5.3    10.3 × 7.6mm    |
| 1/2'   | 6.4 × 4.8    9.1 × 6.9mm     |
| 1/3'   | 4.8 × 3.6    6.9 × 5.1mm     |

| 未注公差  |        | 未注角度公差   | 文件名称            |     |   |
|-------|--------|----------|-----------------|-----|---|
| X.X   | ±0.2   | ±30min   | XF-MH07X86-外形尺寸 |     |   |
| X.XX  | ±0.02  |          | 图样名称            |     |   |
| X.XXX | ±0.005 | 图纸尺寸: A3 |                 |     |   |
|       | 签名     | 日期/版本号   | 材料              | 比例  | 产品名称  |
| 设计    |        |          |                 | 1:1 |   |
| 更改1   |        |          | 数量              |     | 灿锐光学<br>灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。 |
| 更改2   |        |          | 共 张             |     |   |